

---

Reparan la estatua de Cristo Redentor en Rio de Janeiro

21/01/2014



El martes varios obreros iniciaron una inspección para evaluar los daños a la estatua de 38 metros de alto (125 pies). Tras el examen, funcionarios dijeron que las obras de reparación van a durar unos cuatro meses.

Durante las obras de reparación de la estatua Cristo Redentor, que está empotrado en lo alto de una montaña y ofrece una espectacular panorámica de del Río de Janeiro, permanecerá abierta para los turistas que la quieran visitar.